



Gewindemutter
Gewindetyp muss
bestimmt werden

Screw-nut
Type of tread must
be determined




Sensoreinheit:
Anschluss über 5-Pol Stecker
M12x1

Sensor unit:
Connection with 5-Pin connector
M12x1

Option Spindel
Gewindetyp, Länge und ev.
Endenbearbeitungen müssen
bestimmt werden

Option spindle
Type of thread, length and end
machining must be determined

für Schlauch Ø4 mm
for hose Ø4 mm



Gegenstand Schrittmotor BPS-1620-S5-SRxx	Massstab	Gezeichnet	11.01.2018	rsc
	1 : 1	Geprüft		
		Gesehen		
Nummer	Blatt 1 von 1		Format	
500-16-311e			A3	

